



Tarkastuksen kohde

Olkiholla laskennallisessa osoitteessa Lylykyläntien 17 kohdalla sijaitseva tien osa,
89600 Suomussalmi

Tarkastukseen osallistuneet henkilöt

Ympäristötarkastaja Jenni Kuronen

Tarkastuksen kulku

Kainuun pelastuslaitos ilmoitti Suomussalmen kunnan ympäristövalvontaan 2.4.2025 klo 8.07 edeltävänä yönä sattuneesta öljyvahingosta. Kuljetusliike M ja J Huusko Oy:n puutavaran kuormauksen yhteydessä purkaantui tukkirekan hydraulikkaöljyä Lylykyläntielle. Öljyä oli valunut arviolta noin 100 l tielle. Pelastuslaitos suoritti alueella öljyntorjunnan ja osa valuneesta öljystä oli saatu kerättyä pois. Hydraulikkaöljyä oli kerätty turpeeseen imeyttämällä yhteensä viisi saavillista.

Alueella tehtiin tarkastus 2.4.2025 klo 10.04. Hydraulikkaöljyä oli havaittavissa soratien pinnassa noin 20 metrin matkalla tien molemmin puolin. Tien pinta oli tarkastushetkellä tiivis ja päältä sula. Vahinkopaikan läheisyydessä haisi voimakas öljyn haju. Ojat tien molemmilla puolilla näyttivät säilyneen puhtaina.

Vahinkoalueen välittömässä läheisyydessä ei ole pilaantuvia kohteita, kuten vesistöjä, kaivoja tai yhdyskuntatekniikkaa. Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.

Lylykyläntie on yleinen tie ja sitä ylläpitää Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Öljyvahingon jälkitorjuntaa ei päätetä vielä tässä vaiheessa. Tien ylläpitäjään ollaan yhteydessä jatkotoimenpiteiden ja uuden tarkastuskäynnin sopimiseksi.

Tiedoksi

Janne Kaartinen ELY-keskus
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Kainuun ELY-keskus
Kainuun pelastuslaitos
Kuljetusliike M ja J Huusko Oy
Suomussalmen kunta

Suomussalmi 3.4.2025


Jenni Kuronen
Ympäristötarkastaja
Jenni Kuronen



Kuva 1. Yleiskuva öljyvahingon laajuudesta tiellä.



Kuva 2. Tarkempi kuva toisesta tien pientareesta, jossa on havaittavissa öljyä.



Kuva 3. Tapahtumapaikan sijaintitiedot.